

सेवा में,
श्रीमान् थानाध्यक्ष जी,
लक्सर।

महोदय,

आपको अवगत कराना हैं कि 132 के0वी0 उपकेन्द्र, लक्सर (ग्राम- गंगनौली) पर दिनांक 28.08.2018 को परीक्षण एवं परिचालन स्कन्ध, रूडकी के निरीक्षण के दौरान 33 के0वी0 रायसी फीडर के पैनल के अन्दर संदिग्ध यंत्र पाया गया जो कि बिजली चोरी में प्रयोग किया जा रहा था, जिसे वहाँ से हटाकर विभागीय जाँच हेतु भेज दिया गया एवं दिनांक 29.08.2018 को 33 के0वी0 रायसी फीडर पर चैक मीटर लगा दिया गया एवं 33 के0वी0 T.I.D.C फीडर का मीटर खोलकर जाँच हेतु भेज दिया गया। उपरोक्त प्रकरण में पाया गया संदिग्ध यंत्र किसके द्वारा स्थापित किया गया इस सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं हैं। चूंकि अज्ञात व्यक्ति द्वारा यन्त्र लगाकर बिजली चोरी की गयी है।

अतः आपसे अनुरोध हैं कि आप इस प्रकरण में सम्बन्धित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज करने की कृपा करें।



25/10/18

Praveen
25-10-2018
(प्रवीन कुमार)
अवर अभियन्ता
132 के0वी0 उपकेन्द्र